

CURSUS DE FORMATION RECOMMANDE POUR LE PASSAGE DES CERTIFICATIONS COFREND EN MAGNETOSCOPIE

NIVEAU 1

Stage MT1 (N° 401)

+

Stage MT TP (404P) (recommandé)



+ 1 mois minimum
d'expérience
professionnelle

Certification COFREND niveau 1



Stage MT2 (N° 402)

+

Stage MT TP (404P) (recommandé)



+ 3 mois minimum
d'expérience
professionnelle

Certification COFREND niveau 2

NIVEAU 2

Accès direct

Stage MT2 (N°402)

+

Stage MT TP (404P) (recommandé)



+ 4 mois minimum
d'expérience
professionnelle

NIVEAU 3

Préalable : être niveau 2 ou avoir passé au minimum la partie pratique de la certification niv.2.

Stage Sciences des Matériaux (N° 701) (recommandé)

+ Acquisition de connaissances dans les méthodes complémentaires de Niv.2 (N° 005) (recommandé)

+ **Stage MT 3 (N° 403) (obligatoire)**

+ Stage entraînement à la rédaction de procédure (n°406) (recommandé)



+ expérience professionnelle suivant diplôme scolaire

▼ et certification antérieure de niveau 2 (nous consulter pour plus de détails)

Certification COFREND niveau 3