

## CURSUS DE FORMATION RECOMMANDÉ POUR LE PASSAGE DES CERTIFICATIONS COFREND EN MAGNETOSCOPIE

### NIVEAU 1

Stage MT1 (N° 401)

+

Stage MT TP (404P) (recommandé)



+ 1 mois minimum  
d'expérience  
professionnelle

**Certification COFREND niveau 1**



Stage MT2 (N° 402)

+

Stage MT TP (404P) (recommandé)



+ 3 mois minimum  
d'expérience  
professionnelle

**Certification COFREND niveau 2**

### NIVEAU 2

Accès direct

Stage MT2 (N°402)

+

Stage MT TP (404P) (recommandé)



+ 4 mois minimum  
d'expérience  
professionnelle

### NIVEAU 3

**Préalable** : être niveau 2 ou avoir passé au minimum la partie pratique de la certification niv.2.

Stage Sciences des Matériaux (N° 701) (recommandé)

+ Acquisition de connaissances dans les méthodes complémentaires de Niv.2 (N° 005) (recommandé)

+ **Stage MT 3 (N° 403) (obligatoire)**

+ Stage entraînement à la rédaction de procédure (n°406) (recommandé)



+ expérience professionnelle suivant diplôme scolaire

et certification antérieure de niveau 2 (nous consulter pour plus de détails)

**Certification COFREND niveau 3**