

## **CURSUS DE FORMATION RECOMMANDÉ POUR LE PASSAGE DES CERTIFICATIONS COFREND EN ULTRASONS**

### **NIVEAU 1**

Stage UT B (N° 100B)

+

Stage Contrôle des soudures (N°106)  
ou Stage UT TP (N° 110P1)  
(suivant secteur d'application)



+ 3 mois minimum  
d'expérience  
professionnelle

**Certification COFREND niveau 1**



Stage UT 2 C (N° 102C)

+

Stage UT TP (N°110P2)



+ 9 mois minimum  
d'expérience  
professionnelle

**Certification COFREND niveau 2**

### **NIVEAU 2**

Accès direct

Stage UT B (N°100B)

+

Stage UT2 C (N°102C)

+

Stage Contrôle des soudures (N°106)  
ou Stage UT TP (N°110P1)  
(suivant secteur d'application)

+

Stage UT TP (N°110P2)



+ 12 mois minimum  
d'expérience  
professionnelle

### **NIVEAU 3**

***Préalable :** être niveau 2 ou avoir passé au minimum la partie pratique de la certification niv.2.*

Stage Sciences des Matériaux (N° 701) (recommandé)

+ Acquisition de connaissances dans les méthodes complémentaires de Niv.2 (N° 005) (recommandé)

+ **Stage UT 3 (N°103) (obligatoire)**

+ Stage entraînement à la rédaction de procédure (n°117) (recommandé)



+ expérience professionnelle suivant diplôme scolaire

et certification antérieure de niveau 2 (nous consulter pour plus de détails)

**Certification COFREND niveau 3**