# CURSUS DE FORMATION RECOMMANDÉ POUR LE PASSAGE DES CERTIFICATIONS COFREND EN ULTRASONS

## NIVEAU 1

**Stage UT B** - N° 100B

+

**Stage Contrôle des soudures** - N° 106
et/ou **Stage UT TP** - N° 110P1
(suivant secteur d'application)

+ 45 jours minimum d'expérience professionnelle

**Certification COFREND NIVEAU 1**

**Stage UT 2 C** - N° 102C

+

**Stage UT TP** - N° 110P2

+ 135 jours minimum d'expérience professionnelle

## NIVEAU 2

**Accès direct**

**Stage UT B** - N° 100B

+

**Stage UT2 C** - N° 102C

+

**Stage Contrôle des soudures** - N° 106
ou **Stage UT TP** - N° 110P1
(suivant secteur d'application)

+

**Stage UT TP** - N° 110P2

+ 180 jours minimum d'expérience professionnelle

**Certification COFREND niveau 2**

## NIVEAU 3

*Préalable : être niveau 2 ou avoir passé au minimum la partie pratique de la certification niv.2.*

**Stage Sciences des Matériaux** - N° 701 (recommandé)

+

**Acquisition de connaissances dans les méthodes complémentaires de Niv.**- N° 005 (recommandé)

+

**Stage UT 3** - N° 103 (obligatoire)

+

**Stage entraînement à la rédaction de procédure** - N° 117 (recommandé)

+ expérience professionnelle suivant diplôme scolaire et certification antérieure de niveau 2 (nous consulter pour plus de détails)

**Certification COFREND niveau 3**