CURSUS DE FORMATION RECOMMANDÉ POUR LE PASSAGE DES CERTIFICATIONS COFREND EN ULTRASONS

NIVEAU 1

Stage UT B - N° 100B

+

Stages UT 2 C - N° 102C et **Contrôle des soudures** - N° 106 pour le secteur CIFM

Stage UT TP - N° 110P1 pour le secteur CCPM

+ 45 jours minimum d'expérience professionnelle

Certification COFREND NIVEAU 1

Stage UT 2 C - N° 102C

+

Stage UT TP - N° 110P2

+ 135 jours minimum d'expérience professionnelle

NIVEAU 2

Accès direct

Stage UT B - N° 100B

+

Stage UT2 C - N° 102C

+

Stage Contrôle des soudures - N° 106 ou **Stage UT TP** - N° 110P1 (suivant secteur d'application)

+

Stage UT TP - N° 110P2

+ 180 jours minimum d'expérience professionnelle

Certification COFREND niveau 2

NIVEAU 3

Préalable : être niveau 2 ou avoir passé au minimum la partie pratique de la certification niv.2.

Stage Sciences des Matériaux - N° 701 (recommandé)

+

Acquisition de connaissances dans les méthodes complémentaires de Niv.- N° 005 (recommandé)

+

Stage UT 3 - N° 103 (obligatoire)

+

Stage entraînement à la rédaction de procédure - N° 117 (recommandé)

+ expérience professionnelle suivant diplôme scolaire et certification antérieure de niveau 2 (nous consulter pour plus de détails)

Certification COFREND niveau 3