IFAT CONTRÔLE NON-DESTRUCTIF & MÉTALLURGIE

CURSUS DE FORMATION RECOMMANDE POUR LE PASSAGE DES CERTIFICATIONS COFREND EN RESSUAGE

NIVEAU 1

Stage PT1 (N° 501)

+

Stage PT TP (504P) (recommandé)

↓ **+ 1 mois minimum d'expérience professionnelle**

Certification COFREND niveau 1

Stage PT2 (N° 502)

+

Stage PT TP (504P) (recommandé)

↓ **+ 3 mois minimum d'expérience professionnelle**

NIVEAU 2

Accès direct

Stage PT2 (N°502)

+

Stage PT TP (504P) (recommandé)

↓ **+ 4 mois minimum d'expérience professionnelle**

Certification COFREND niveau 2

NIVEAU 3

***Préalable** : être niveau 2 ou avoir passé au minimum la partie pratique de la certification niv.2.*

Stage Sciences des Matériaux (N° 701) (recommandé)

+ Acquisition de connaissances dans les méthodes complémentaires de Niv.2 (N° 005) (recommandé)

+ **Stage PT 3 (N° 503) (obligatoire)**

+ Stage entraînement à la rédaction de procédure (n°505) (recommandé)

↓ **+ expérience professionnelle suivant diplôme scolaire et certification antérieure de niveau 2 (nous consulter pour plus de détails)**

Certification COFREND niveau 3