CURSUS DE FORMATION RECOMMANDÉ
POUR LE PASSAGE DES CERTIFICATIONS EN COURANTS DE FOUCAULT

NIVEAU 1

Stage ET1 - N° 601 pour CCPM-S
OU **ET1** - N° 601-CIFM pour secteur CIFM

+ 45 jours minimum d'expérience professionnelle

Certification COFREND NIVEAU 1

Stage ET 2 C - N° 602

+

Stage ET TP - N° 602 TP

+ 135 jours minimum d'expérience professionnelle

NIVEAU 2

ACCÈS DIRECT

Stage ET2 B - N° 602 B

+

Stage ET2 C - N° 602 C

+

Stage ET TP - N° 602 TP

+ 180 jours minimum d'expérience professionnelle

Certification COFREND niveau 2

NIVEAU 3

Préalable : être niveau 2 ou avoir passé au minimum la partie pratique de la certification niv.2.

Stage Sciences des Matériaux - N° 701 (recommandé)

+

Acquisition de connaissances dans les méthodes complémentaires de Niv.2 - N° 005 (recommandé)

+

Stage ET 3 - N° 603 (obligatoire)

+ expérience professionnelle suivant diplôme scolaire et certification antérieure de niveau 2 (nous consulter pour plus de détails)

Certification COFREND niveau 3