CURSUS DE FORMATION RECOMMANDE POUR LE PASSAGE DES CERTIFICATIONS COFREND EN RADIOGRAPHIE

NIVEAU 1

Stage RT B - N° 300B

✚

Stage RT TP - N° 307 P

+ 45 jours minimum d'expérience professionnelle

Certification COFREND NIVEAU 1

Stage RT 2 C - N° 302C

✚

Stage RT TP - N° 307P

✚

Stage RT 2 I - N°302I

+ 135 jours minimum d'expérience professionnelle

NIVEAU 2

ACCÈS DIRECT

Stage RT B - N° 300B

✚

Stage RT2 C - N°302C

✚

Stage RT TP - N°307P

✚

Stage RT2 I - N°302I

+ 180 jours minimum d'expérience professionnelle

Certification COFREND niveau 2

NIVEAU 3

Préalable : être niveau 2 ou avoir passé au minimum la partie pratique de la certification niv.2.

Stage Sciences des Matériaux - N° 701 (recommandé)

✚

Acquisition de connaissances dans les méthodes complémentaires de Niv.- N° 005 (recommandé)

✚

Stage RT 3 - N° 303 (obligatoire)

✚

Stage entraînement à la rédaction de procédure - N° 313 (recommandé)

+ expérience professionnelle suivant diplôme scolaire et certification antérieure de niveau 2 (nous consulter pour plus de détails)

Certification COFREND niveau 3