IFAT CONTRÔLE NON-DESTRUCTIF & MÉTALLURGIE

CURSUS DE FORMATION RECOMMANDE POUR LE PASSAGE DES CERTIFICATIONS COFREND EN COURANTS DE FOUCAULT

NIVEAU 1

Stage ET1 (N° 601)

↓ + 3 mois minimum d'expérience professionnelle

Certification COFREND niveau 1

↓

Stage ET 2 C (N° 602C)

+

Stage ET TP (N°602 TP)

↓ + 9 mois minimum d'expérience professionnelle

NIVEAU 2

Accès direct

Stage ET2 B (N°602B)

+

Stage ET2 C (N°602C)

+

Stage ET TP (N°602 TP)

↓ + 12 mois minimum d'expérience professionnelle

Certification COFREND niveau 2

NIVEAU 3

***Préalable** : être niveau 2 ou avoir passé au minimum la partie pratique de la certification niv.2.*

Stage Sciences des Matériaux (N° 701) (recommandé) + Acquisition de connaissances dans les méthodes complémentaires de Niv.2 (N° 005) (recommandé) + **Stage ET 3 (N° 603) (obligatoire)**

↓ + expérience professionnelle suivant diplôme scolaire et certification antérieure de niveau 2 (nous consulter pour plus de détails)

Certification COFREND niveau 3