

**CURSUS DE FORMATION RECOMMANDÉ POUR LE PASSAGE DES
CERTIFICATIONS COFREND EN RADIOGRAPHIE**

NIVEAU 1

Stage RT B (N° 300B)

+

Stage RT TP (N° 307P)



+ 3 mois minimum
d'expérience
professionnelle

Certification COFREND niveau 1



Stage RT 2 C (N° 302C)

+

Stage RT2 I (N°302I)



+ 9 mois minimum
d'expérience
professionnelle

NIVEAU 2

Accès direct

Stage RT B (N°300B)

+

Stage RT2 C (N°302C)

+

Stage RT TP (N°307P)

+

Stage RT2 I (N°302I)



+ 12 mois minimum
d'expérience
professionnelle

Certification COFREND niveau 2

NIVEAU 3

Préalable : être niveau 2 ou avoir passé au minimum la partie pratique de la certification niv.2.

Stage Sciences des Matériaux (N° 701) (recommandé)

+ Acquisition de connaissances dans les méthodes complémentaires de Niv.2 (N° 005) (recommandé)

+ **Stage RT 3 (N° 303) (obligatoire)**

+ Stage entraînement à la rédaction de procédure (n°313) (recommandé)



+ expérience professionnelle suivant diplôme scolaire

▼ et certification antérieure de niveau 2 (nous consulter pour plus de détails)

Certification COFREND niveau 3