


CURSUS DE FORMATION RECOMMANDÉ POUR LE PASSAGE DES CERTIFICATIONS COFREND EN MAGNÉTOSCOPIE



NIVEAU 3

Préalable : être niveau 2 ou avoir passé au minimum la partie pratique de la certification niv.2.

Stage Sciences des Matériaux - N° 701 (recommandé)



Acquisition de connaissances dans les méthodes complémentaires de Niv.2 - N° 005 (recommandé)



Stage MT 3 - N° 303 (obligatoire)



Stage entraînement à la rédaction de procédure - N° 406 (recommandé)

+ expérience professionnelle suivant diplôme scolaire et certification antérieure de niveau 2 (nous consulter pour plus de détails)

Certification COFREND niveau 3