

CURSUS DE FORMATION RECOMMANDÉ POUR LE PASSAGE DES CERTIFICATIONS COFREND EN ETANCHEITE

NIVEAU 1

Stage LT1 (N°801)

+

Stage LT1 TP (N°801P)



+ 3 mois minimum
d'expérience
professionnelle

Certification COFREND niveau 1



Stage LT2 (N°802)

+

Stage LT2 TP (802P)



+ 9 mois minimum
d'expérience
professionnelle

Certification COFREND niveau 2

NIVEAU 3

***Préalable :** être niveau 2 ou avoir passé au minimum la partie pratique de la certification niv.2.*

Stage Sciences des Matériaux
(N° 701) (recommandé)

+

Acquisition de connaissances
dans les méthodes complémentaires de Niv.2
(N° 005) (recommandé)

+

Stage LT3 (N°803)
(obligatoire)



+ expérience professionnelle suivant diplôme scolaire
et certification antérieure de niveau 2
(nous consulter pour plus de détails)

Certification COFREND niveau 3