

CURSUS DE FORMATION RECOMMANDÉ POUR LE PASSAGE DES CERTIFICATIONS COFREND EN EXAMEN VISUEL

NIVEAU 2

Stage VT2 (N°007)

+

Stage VT TP (N°007 P) (recommandé)

+ 4 mois minimum d'expérience professionnelle



Certification COFREND niveau 2

NIVEAU 3

Préalable : être niveau 2 ou avoir passé au minimum la partie pratique de la certification niv.2.

Stage Sciences des Matériaux (N° 701) (recommandé)

+ Acquisition de connaissances dans les méthodes complémentaires de Niv.2 (N° 005) (recommandé)

+ **Stage VT 3 (N° 008) (obligatoire)**

+ Stage entraînement à la rédaction de procédure (n°009) (recommandé)



+ expérience professionnelle suivant diplôme scolaire

et certification antérieure de niveau 2 (nous consulter pour plus de détails)

Certification COFREND niveau 3