

- ✓ Trempes isothermes et anisothermes
 - ✓ Notions de trempabilité
 - ✓ Les recuits
 - ✓ Le revenu
-
- ✓ Influence de l'hydrogène et des composés à bas point de fusion : phénomènes de fissuration à chaud et à froid
 - ✓ Défectologie en soudage :
 - ✓ Définitions
 - ✓ Causes
 - ✓ Remèdes
 - ✓ Phénomènes de corrosion
 - ✓ Qualification des procédés de soudage et des soudeurs (facultatif)

Document(s) :

[Téléchargez la fiche pédagogique 2020](#)

[Téléchargez la fiche pédagogique 2021](#)

[Voir toutes nos références](#)

[Mentions légales](#)

[Cookies](#)

[Plan du site](#)

[Les sites du Groupe](#)



[Configurer les cookies](#)